# المنافقة المنافقة

تأ ـ ست في ٣ د ـ مبر ـ نة ١٩٢٠

## محاضرة

حضرة محمود افندي على

في السودان واعمال الري فيه

أُلقيت مجمعية المهندسين الصرية في اول ديسمبر سنة ٩٢٧

تنشر الجمعية على اعضائها هذه الصحائف للنقد وكل نقد يصل الجمعية يجب ان يكتب بوضوح ونرفق به الرسومات اللازمة بالحبر الاسود شبني

> طبدای الهول بجاد دارانکت المذیرخ دنیاجها مثارتیم

الجمعية لبست مسئولة عدا جا. بهذه العدد نف من البيات والاراء ي

ESEN-CPS-BK-0000000249-ESE

00426313

### السودان واعمال الري فيم

#### لحضرة محمود افندى على

ايها السادة

سافرت للسودان مرتين باختيارى وطوعا لضميرى رغم ممارضة المكثيرين من اخوانى ورغم مصاعبى الشخصيه ولم يثننى عن عزمى الصدمة القاسية التي انتابنى بها الدهر فى رحلنى الاولى سنة ١٩٢٠ لان بلادنا تنادينا للعمل والوطن فوق كل شيء

( الرحلة الاولى ) والقصد منها

بارحت القاهرة يوم ٧ ينايرسنة ١٩٢٠ صحبة زميلي الصديقين محمود بك شاكر احمد واحمد بك خيري وكنت وشاكر بك نقصد الملاكال مقر تفتيش اعالى النيل

ابتدأت تظهر لنامعشر المصريين فى تلك الايام مسألة مشروعات السودان ولم نكن نعلم عنها الا ما ندر وكان قصدى اذ ذلك ان اعلم شيئا عن تلك البلاد الشاسعة التى تنادى صباح مسا. بأنها ومصر بلد واحد ارتباطهما متين وحيوى لكليهما هذا من جهة ومن جهة اخرى

وايت ان لا ادع الفرصة تمسر دون أن أعلم وأتعلم شيئا من همذه المشروعات للانتفاع مها وها وقت الضرورة

ولما ان كمنا بالخرطوم قررت وزميلي أن نسافر بالسكة الحديد من هذاك الى كوستى لنخترق الجزيرة المشهورة التي تعمل المشروعات لريها أثم نواصل السفر من هناك بحسرا الى مقرنا وكان قصدنا ان نرى بعض ما يمكن من الجزيرة ثم نمر بجبل الاوليا عند عودتنا لنعلم عنه بعض الشيء

يترآى للناظر من القطار أن أراضى الجزيرة هذه منبسطة قليسلة التعريجات وكانى بها تماثل احسن أراضينا فى الجودة ولاغرابة فى ذلك فكما نتيجة عمل النيل الازرق الذى يكون معظم وادى النيل مما محمله سنويا من الطمى وكان القطن المزروع فى منطقة طلمبات الطبية وبركات زاهرا وقتنذ وهو من نوع السكلاريدس وسأعود بكم الى مشروعات الجزيرة فما بعد

وصلنا الملاكال ولم يكن هناك عمل ما وقد ذهبنا مرة مع المهندس المكلف بعمل التصرفات فوجدناه يشتغل بآلة التيار صنع جرلى من الحجم الصغير بدون صابورته فسألناه عن السبب فقال انه لم يعط صابوره لهدة الآلة التي ارسلت خصيصا للاستعال هناك بدلا عن الآلة الاخرى الكبيرة الحجم والتي بها صابورة

لا أنكر عليكم لقد ابتدأت تتسرب الى مخيلتنا فى تلك اللحظة اقوال السير و يلكوكس وزاد الطين بلة ان ابتدأ وكيل التغتيش يدافع عن نظرية عدم استعال الصابورة حتى فى نفس مجرى النيل و بعد ان برهنا له فساد نظريته عمليا لانه لم يقتنع بالنظريات وجدت الصابورة فى غرفة وم المقتش ولرعا يدهشكم قولى ان الزيادة التى نتجت من استعال الآلة بدون الصابوره كانت حوالى ١٥ ./

توجهنا بعد ذلك جنوبا لمعاينة محر الزراف فتلاحظ لنا أن موقع عممال التصرف ردى وجوده بمنحن وأمامه مباشرة بعض حشايش على البر الابمن تعمل كرأس صغيرة

#### « بناء توابت ميزانية على نهر السوباط »

هذا ولما لم يكن هناك عمل يستدعى وجود مفتش واثنين من مديرى الاعمال ومساعد مدير اعال اقترح المفتش ان نعمل ميزانية على محر السوباط هى فى الحقيقة درس ابتدائي لخط السو باط ـ سيتور ـ ففنو ـ فنجلا فرأينا أن يكون علنا امجاد ثوابت ميزانية من مصب السو باط فصاعدا بقدر ما يسمح به الوقت

علية كهذه وفى مثـل تلك الاصقاع على الاخص تحتــاج الى مواذين جيدة وانفار مدربة مع وجود عواميد كالمستعملة بمعرفة عال المساحة لتثبيتها فى الارض بصفة مستديمة والا فلا فائدة من العمل

خصوصا وان الاهالى يتلهفون على الحديد ليستعملوه كحراب او ماشابه ولما لم نجد شيئا مما ذكر اضطررنا لاخد موازين عتيقة لا يقبلها المهندس هنا فى معزانية بسيطة فضمدنا جراحها وعملنا لها مكدات على اجزائها المختلفة حتى امكن استعالها مع شدة الحدر ثم استحضرنا انقارا لا يعلمون عن المعزانية شيئا واستحضرنا خراسانة واسمنت و وجدنا بالمخزن زوايا حديد طول متر ومقاس خمسه سنتى × خمسة سنتي

ولمدم وجود رفاص صغير يمكن استعاله في السوباط لقلة المياه اخذنا صندلا من الصنادل التي تستعمل للسكن بمد أن رتبناه حسب رغبتنا وكان بهذا الصندل كما يوجد بغيره غرفتان مبنيتان على اعمدة من حديد فاضفنا وسطهما نماية لاستعالما للجلوس والاكل

امحرنا بعد عمليتنا هذه من الملاكل يقطرنا رفاص الى مصب مهر السو باط و بعد ليلتنا هذه بكرنا لابد فى العمل و بعد قليل من الزمن سمعنا هرجا وغوغا فى الحلة القريبة منا و بالسؤال علمنا ان شخصا أكله الاسد فاقتنى الناس اثره الى ان قناوه وهذه عادمهم أي أنهم لا يتركون الاسد المعتدى ولوعلى مواشيهم الا بعد قتله ولو يتبعوه اسابيع عديدة

در بنا الانفار وعالجنا الموازين بقدر المستطاع ومع ذلك لم نفاح في عملنا في تلك المناطق الوعرة على هذه الحال الا بعد ان استعملنـــا

قامتين فقط لنا سويا بدلا من الاربعة وبهذه الطريقة امكننا ان واقب العمل وحالة الموازين خطوة بخطوة وكانت النتيجة مرضية جدا

اما الثوابت فكذا نبنها بانفسنا كل اثنين او ثلاثة كياومترات مع ملاحظة عدم بروز الزوايا اكثر من عشرة سنتيمترات فوق سطح الخرسانة التي كانت تعمل موازية لسطح الارض خوفا من تكسيد الاهالي لها واستعمالها لسن حراجم عليها وكانت تدك الخرسانة بافرع من الشجر اضطررنا الى عملها لعدم وجود مندالات وقد عرنا هذه الوبيرات من المصب فصاعدا

وكنا نبدأ العمل حوالى الساعة ، صباحا وفى بعض الايام لم تمكن من العمل بعد الساعة ١١ مع اننا كنا فى فبرابر واوائل مارس وبرجع ذلك الى رداءة المواذين ويموجات الحرارة وامكننا احيانا الاستمرار الى ما بعد الساعة ١ بعد الظهر

اما ساعات بعد الظهر فكانت تصرف اغلبها فى تصليح المواذين أو ان كانت هذه بخير فى الصيد لان الاهالى لا ببيعون شيئامن اللحوم فى تلك المنطقة ولا بد ان يكل الانسان امره الى بندقينه اللهم الا اذا كتنفى عافى العلب

استمر بنا الحال على هذا المنوال الى ان علنا 1كثر من ثلاثين كيلو وبعدها اضطرنى الدهر الى العودة مسرعا الى مصر

#### « مشروعات لنا وضرورة السرعة في انجازها »

امها السادة:

قبل ان أذهب بكم ثانية الى السودان الفت نظركم الى المشروعات التى قيل أنها لمصر خاصة وستعمل هناك وأولها خزان جبل الاولياء

كل عمل من تلك الاعمال له ميزة خاصة به وكلها مفيدة ولا بد من الاضطرار البها مع مضى الزمن ولكن بما ان هذه الاعمال لم تفحص عاما فلربما مع البحث والتدقيق يمكن الاستغناء بواحدة عن الاخرى وستظهر لنا الايام ماهو خاف علينا الآن

وقد فضل لنا السير ولكوكس الابتعاد عن ولو بعض الاعال في السودان وخصص خزان جبل الاوليا، وأوصى بالاستعاضة عنه اما بتعلية خزان اسوان او بناء سد آخر خلفه

حقيقة ان خزان جبل الاولياء مسرف فى التبخر حيث لايصلنا منه الاحوالى ثلث كمية ما مخزنه ولكن اغلب كمية التبخر على ما أظن تحصل فوق منسوب التخزين المطلوب هذا ولهذا السد وظيفتان لربما يكونا فى نظرنا سببا قويا سع اعتبارات أخرى لوجوده ولا يمكننى الزيادة فى موضوع هذا الحزار لاننى لاأعلم عنه اكثر من ذلك وأرك الموضوع لزميل احد بك خيرى لعله يتفضل علينا بما يوضح حالة المركز خصوصا فيما محتص بموقع السد لاننى علمت ان الصخر موجود

مجوار الخرطوم وهو نوع جيد وأقرب الى سطح الارض منه في جبل الاولياء فلوصح ذلك مع ضيق المجرى بالخرطوم لكان الوفر عظما اذا ماتقرر بناء السد هناك . اضف الى ذلك الفائدة الني تعود على الخرطوم وأمدرمان من وجود السدهناك حيث يكون جسرا بربطالبلدين يعضهما وقد علل السير و يلكوكس نظريته ببعد الحزان عن مصر وانه بخشى عليه لو حصلت ثورة هناك او وقع فى يد عدو قوى ولا ادري مااذا كانت نصيحة السير ولكوكس هذه صادرة عن فلب خالص أو لها عوامل سياسية فمع انه قيل لى كثيرا وقت اضطراباتنا السياسية اننا معشر المهندسين لادخل لنا في السياسة بل مجب ان يقتصر علنا على مهنتنا الا انني اشك في نية السير و يلكوكس نعمان واجُّب المهندس كواجب الجندي في عمله مجب عليه ان يكون خالي الغرض في تأدية مهنته ومن الضروى عليه أن يدرس كل وجوه أي مسألة كلف سها وانني الآن اناديكم بأن تسرعوا في البـد. بمشروعاتنا في السودان لاستمار اراضينا البور . بجب علينا معشر المهندسين أن نعمل بقدم ثابتة وعزيمة لا تكل لان مستقبل بلادنا على الاخصومستقبلوادي النيل على العموم من جهة رقيه وارتباطه برباط المنفعة الاكيدة والصداقة المنينة في ايدينا ونحن على ما أشــعر أول المسؤولين عن ذلك بل ان حياتنا كلها بل كياننا في الوجود لا أثر لهما بغير السودان

اننى الجاهر انه لا خطر علينا من الوجهة الفنية من الاعال القائمة هناك الآن لانه يمكننا من الاستعاضة عا نفقده من الماء

الرحلة الثانية

امها السادة

انتهت رحلتي الاولى فى وقت قصير وعدت قاف لا الى مصر واستمر الحال وانا حيران فى امرى فيا يختص بالسودان لى ان جاء دور اعادة الكرّة فى المناقشة فى امر الأرسالية لاور با ( ولو ان المسألة كانت انتهت ) ولوه بعضهم الى ان جزءا من الارسالية لافائدة منه وهو المختص بالمهندسين الادروليكيين وان الاوفق ايفاد مهندسين الى اعال خزان مكوار مثلا

هزتنى فى الحقيقة هذه المناورة الآدمية فدست على كل اعتبارات شخصية وجاهدت بقدر المستطاع للتغلب على صعو بآن العائلية ونصيحة الاخوان فتمكنت بعون الله وقدمت طلبا حوالى منتصف اكتوبر سنة ود لو علمت رأي صاحب الفكرة التي اعلنت وكنت أود لو علمت رأي صاحب الفكرة فى هذا التطوع الذى عمل خصيصا لهدم ماارتكزت عليه وكالكم أدرى بما هو مشهور من ان المصريين لا يرغبون فى التوجه للسودان وكم وددت لو تقدم غيرى فى ذلك الظرف

#### (مستعمرة مكوار)

بارحت القاهرة للمرة الثانية يوم ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٢١ فوصلت مكوار يوم ٣ ينابر من السنة التالية فوجدتها بلدا حديثة نظامها بديع منازل نحمة بحداثق غناء شوارع منظمة ومتسمة للفاية منارة مع المنازل مرباء والترتيبات الصحية تامة من مصارف لتصريف مياه الامطار بسرعة حتى يمنع انتشار الملارياوكل ما يلزم للمحافظة على الصحة خصوصا مع وجود الانفار بكثره وهناك مستشفى تام الاستعداد بشلائة اطباء مستخدمهم ويوجد مخايز وبقالات عديدة ومعمل لللج وأظن كل مايطلبه الانسان حل كل هذا محل عابة كثيفة الاشجار كانت ترعاها الوحوش الضارية في سنة ١٩١٤ فصبح اذن تسميتها بالمستعمرة تاريخ الحزان ووصفه

مسألة الحزان قديمة العهد وقد شرع فى الخابرات بشأن تصميمه مع شركات فى بريطانيا فى سنة ١٩١٣ على مأ تذكر وكان المقترح قبل ذلك ان يبنى الحزان كسد حاجز الى منسوب ١٩٢٠ وفوق ذلك يبنى كوبري او قنطرة بها ٧١ فتحة سمة الواحدة مما خسة امتار لتمرير عشرة آلاف من الامتار المكمبة فى الثانية وتحرفوق الكوبرى اوالقنطرة سكة حديد وان تحجز هذه القنطرة المياه الى منسوب — و٢١٤ ولكن عدلت هذه الفكرة فى سنة ١٩١٣ من باب الوفر فى مبدأ حياة

المثمروع بان يبنى السد الى منسوب ١٢٥٠٠ ويستغنى عن القنطرة العليا او الكوبري باقامة بوابات او حاجز من حديد لرفع المياه لمنسوب ٠٠٠٠٠ فقط لرى مائة الف فدان وان يعمل كوبرى هوائى صغيرعلى حيال من السلك للمرور ومراقبة السد

تفيرت الاحوال ونما المشروع وارتفع الحاجز وكبر معمضى الزمن الى انصار بشكله الحالى لرى تلثائة الف فدان حالا ومليون فدان مستقبلا سيبنى الخزان في مكوار ولكن لصفر البلد نسبوا الخزان لسنار كبرها وشهرتها من قديم الزمن

طول السد ٢٥٠٠ مترا وطرفاه عبارة عن جسر من التراب مقوى عالم قالبية اى داخله ويلى ذلك من الناحيتين جزء اصم من البناء ثم الجزء الذى به الفتحات بالوسط واقصد بذلك فى المجري وتوحد قنطره فم الترعة الرئيسية على بعد ٩٠٠ متر من مبدأ السد من الجهة الغربية الما الفتحات الرئيسية للسد فسعتها متران بارتفاع ١٤٠٠ متروكان عددها ماية فى اوائل الامر فأ نقصت الى ثمانين وفوق هذه فتحات أخرى تسمي مصفيات او محففات كان عددها تسعين وسعة الواحدة مها ثلاثة امتار بارتفاع مترين الى اول المقد فانقص هذا العدد الى مها ثلاثة امتار بارتفاع مترين الى اول المقد فانقص هذا العدد الى الارتفاع واضيف اليه ٢٨ بعرض سبعة امتار ونفس الارتفاع الاصلى والفكرة فى هذا التنبير وفر البوابات الحديدية الفتحات الرئيسية

والسمك فى الحائط التى هي به لان المحقفات لا يوجد بها بوابات حديدية ذات التكاليف الباهفاة بل ستعمل لها اختباب غما لعدم استعمالها فى الموازنات بل فى الفيضانات العالمية وقت ما يزيد تصرف النهو عن نحو ١٠٨٠٠ متر مكمب فى الثانية وهى اقصى كمية محسوبة التصرف المتحات الرئيسية تحت منسوب التخزين وهو ٢٠٧٠٤

وقد جمل مدخل الفتحات الرئيسية من الامام فى الجرَّ الخارج عن العقد منفرجا بمقدار ثلاثة لواحد لتسهيل حركة سير المياه وجمل الفتحات تقوم باكر تصرف ممكن

هذا ومنسوب ارضية الفتحات ٥٠ ر٤٠٤ لوجود عتب في الجهة الامامية بمنسوب ٤٧٤٠٤ واما منسوب ارضية المخففات فهو ٢٧٧٢٠ وارتفاع السد في اعمق بقمة يقرب من ٣٤ مترا وعرض قطاعه من اعلى سبعة امتار في الجزء الذي به الفتحات و٥٠ر٦ متر في الجزء الذي به المخففات وخمسة امتار في الجزء الاصم

أما فتحات فم الترعة الرئيسية فعدده المقرر بناؤه الآن اربعة عشر سعة الواحدة ثلاثة امتار وارتفاعها خمسة امتار الى اول العقد ومنسوب الارضية ٤١١١٠٠ وهذا العدد من الفتحات مقرر لري مليون فدان سيقفل منها بالبناء سبعة وتستعمل السبعة الباقية لرى الثليائة الف فدان وهنا يجب أن الفت نظركم الى ان سبعة فتحات لا تتناسب مع

المساحة المقررة بنسبة المساحة الكلية

وليست هذه الاحظتي الوحيدة فقد سبق ان نوهت لسكم ان منسوب التخزين ٧٠ر ٤٠٠ مع ان منسوب الامام ٤٢١٧٠ فلايوجد اذن ما منع مطلقامن رفع منسوب التخزين نصف متر أو المتركله وانتم اعلم بما ينتج اولا في زيادة مياه التخزين من هذا الرفع ثم في زيادة تصرف فتحات فم الترعة التي ما اسهل توسيمها وقت التطهير

نربما يقال ان هذه تخيلات ولكننا نعمل الآن أمساقون وحولنا وسط قد تشيع بسوء الظن في هذه المشروعات

وها كم ايها السادة شيء مما يساعد على تقوية سوء الظن

تفتيش رى الجزيرة — وموظفوه ينتسبون للحكومة المصرية ويتقاضون روابعهم مها — جهز ذلك التفتيش فى اوائل هده السنة مشروعا اضافيا لمشروع الاصلى المتفق مع وزارة الاشغال عليه لرى حوالى سبعة وخمسين الف فدان اى بزيادة الحسوتقع هذهالمساحة شالي المنطقة الاصلية وكانت حجهم فى ذلك ان اتضح لهم ان بعض الاراضى الداخلة ضمن الحدود الاصلية يصعب ربها والبعض معدنه ردى و محتاج لمصاريف كثيرة لوجود اشجار به

يممل هذا جهارا وقبل ان يقف المشروع على رجليه ولا ادري كيف اهملللان اتخاذ ما يلزم من الاجراآت للاستعاضة عما ستبتلمه اراضي مشروعات الجزيرة من المياه بعد تمامها بعد ان اوقفت اعمال جبــل الاولياء . وكم تكون الطامة علينا فى سنة مشــل سنة ١٩٢٧ لاتف جميع مياهها الصيفية بسد حاجتنا 1

ان اول الضمان فى نظر المهندس هو ايقاف شركة القطن عنسد حدها الان ريمًا يتم الاتفاق على وسيلة لمنع الضرر

قد وصفت لكم ايها السادة وصفا مجملا للسد ولنتكلم الان عن الممل فيه

ابتدى الممل فى خريف سنة ١٩١٤ ولكن من وقعها انتابته نوبات الحرب ثم اللجان التى عينت لفحص المشروعات فاوقفت كلها سير العمل لدرجة ان مأتم منه للان توازى عشرة فى الماية فقط من مجموع العمل سوا فى السد اوفى مشروع الجزيرة

#### ( اساس البناء )

عمات من ذي قبل حفر وثقوب علم منها أن الصخر موجود على طول الخط ولسكن عمقه تحت سطح الارض مختلف واكبر عمق هو فى مجرى النهر نفسه وغريب أن الصخر على بعد نحسو خمسين متر من السد سواء فى الامام أو الخلف يبعد عن سطح الارض اكثر منه فى موقع السد فكأن السد سيبنى على قة جبل

هـِـذا ولمـا حفرت الاساسات وجد أن الصخر أقرب لسظح

الارض عما كان منتظرا أو انه اكتنى بما وجد من الصخر على اعماق أقل مما اظهرته الثقوب فتقرر وضع الاساسات عالية عن التصميم بفحو مترين فى المتوسط

ولا أقصد بقولى صخر ان الطبقة كتلة واحدة من الصخر بل هي كتل صخرية متلاصقة بمعضها وفيا بينها طبقات اما ان تكون قد تفككت بعوامل كياوية أو لم يتكامل تركيبها من قبل ويغلب على الظن أن النظرية الاولى هي الاصح وأقدم الآن لحضراتكم عينات الطبقات الصخرية

أداوات البناء .

قد وجد حجر الجرانيت قريبا من مكوار وعلى بمد ٢٥ كياو مترا مها ويستحضر بالسكه الحديد وكان على ما علمت يستحضر فى بادى الامر محرا من الروصيرص ولكن هذه العملية ابطلت لبعد المسافة ولبط حركة العمل ولان النهر لا يمكن استعاله فى التحاريق للصنادل الكيرة والرفاصات القاطرة

والجرانيت هناك على نوعين نوع اسمر غامق و يجلب من جبل المياه وهو النوع المستعمل فى البناء والحراسانة والنوع الاخر بنى فأتح وهو أحسن بكثير من الاول ويجلب من جبل سجدى بعد تجهيزه ونحته هناك حسب ماهو مطاوب لعطانة الفتحات وللدراوى وخلافها من المبانى

المهمة وقد استحضر عمال طليان لهـذا السبب وعددهم كانهذا المام اربعايه وكان الشخص منهم يكتسب حوالى ممانيةجنيهات فى الاسبوع اذ شغلهم بالمقطوعية وقد تم تجهيز اغلب الاحجارالمطاو بةمن هذا النوع الحرسانة وآلاتها

قد رؤى ضرورة استمال الخرسانة لسهولة العمل خصوصا فى مجرى النهر لانها علية اسرع من عملية البناء بكثير ولو أنها ليست مفضلة الا اظروف مخصوصة كذه على شرط شدة المراقبة فى علما استحضرت ست آلات لتكسير الدش وعمل خرسانة محجم مر فى حلقة قطرها سبعة سنتمرات ونصف و يقدران تكسر الالة الواحدة ثلاثين طن من الحجر الصاب فى الساعة

ركبت هذه الآلات وكانت تستعمل وقت وجودي ولكنها لم تنتج ٥٠ ٪ مما قدر لها واما حجم خرسانها فاخناف كثيرا فلم يمر المضه فى حلقة قطرها ﴿ ١٢ سنتيمتر واغلب مججم اكبر من السبعة سنتيمترات ونصف المقررة واظن ان صلابة حجر الجرانيت لها تأثير كلي على النتيجة

وقد استحضرت آلات اخرى لخلط الخرسانة بالمونة بدل الطيليات ذات المملية البطيئة ولكن نتيجة هذه الآلات رديئة جدا في عهد تجربتها واظن ذلك يرجع الى أنها حديثة الاستعال والعال لم يتمرثوا على اداربها فلو عملت الترتيبات اللازمة لكانت النتيجة مرضية. وعند على التجارب وجد ان مل عندوق الآلة وخلط الحرسانة وتفريفها يستغرق حوالى تسعة واربعين دقيقة مع أنه مقرر الذلك ثلاث دقائق أومايقرب من ذلك ولكن مع هذا يلاحظ انعلية مل صندوق الآلة استغرقت دقيقتين فقط والآلة استغرقت دقيقة واحده فى خلط الخرسانة وما تبقى من الوقت ضاع فى التفريغ اعدم وجود الاستعداد الكافى وهذا دليل على أنه يمكن الانتفاع بسرعة هذه العملية اما حجم صندوق هذه الآلة فمتر ونصف تقريبا

وهذا اتكلم عن حقيقة الفائدة التي تعود من استعمال مثل هذه الآلات فاقول أنها تكون ذات فائدة عظيمة فى الاعمال التي تتطلب السرعة فى مثل الجزء الواقع فى المجرى الشرق النيل وهوالمميق فحكمب مبانى السد فى هذا الجزء ( بخلاف الواجهات الامامية والخلفية وبطانات الفتحات الخالتي لابد ان تكون من البناء) تقدر بماية الف مثر مكمب ولا بد من نهوها فى ١٢٧ يوم ( مارس وابريل ومايو ويونيه ) ولا ينظر أنهو هذه الكية مطلقا بواسطة بنائين فى هذه المدة الااذا اشتغل مالا يقل عرب مائتين بناء باستمرار ليل نهار وهذا القدر لايستهان بهفى مساحة ضيقة للعمل وناتج عمله لا يمكن ان يكون كالمعتاد فلو در بت الانهار على العمل على آلات الخرسانة ولو بنتيجة ٢٥٠ ٪ من المقرد الانهار على العمل على آلات الخرسانة ولو بنتيجة ٢٥٠ ٪ من المقرد



لامكن القيام بالعمل بسهولة مع الشفل سنة عشر ساعة في اليوم وطبعاً بوفر هاثل في البنايين والانفار المطلوبة لها

اما الحرسانة فبعد خلطها تلقى من جرادل كبيرة الحجم ولاتدك بالمندالة حسب الممتاد وكنت اعتقد ان الحرسانة اذا لم تدك جيدا تفقد حوالى ٣٠ ٪ من قوتها ولكن باطلاعي على كشب علمية بخصوص اعمال الخلطة المضح غير ذلك فقد يكفي لاحسن خراسانة عمل الخلطة لينة ثم بعد القائها في محلها تنخص بكريك او ماشابه حتى يضمن تخلل المونة لجميع الخلايا وقد وضعت احجار عديدة كبيرة الحجم في اثناء القاء الخرسانة وقيل ان هذه العملية تقوي الخرسانة كثيرا وهي مستعملة بكثرة الاسمنت وطريقة عمله

هذا من جهة الاحجار اما من جهة الونة فلماان قررالسير مردخ ما كدونالد البناء بمونة الاسمنت رأى اقامة مصنع بمكور العمل الاسمنت لسدى سنار وجبل الاولياء يتكلف جبل الاولياء بمصاريف نقل الكيات التي تازمه وقدر بالمقايسة وقتئذ ان الاسمنت يتكلف في صنعه اربعة جنبهات الطونولاته فيكون الوفر اذن عظايا لان ممن المخارج كان اكثر من ضعف هذا التقدير

أعطيت الاوامر لاستحصار الآلات اللازمة ولكن لم يصدل بعضها الاحديثا فاضطروا الى الرجوع الى مونة الجير والحمرة فعملت القاين واستحضرت الطواحين والآلات اللازمة وجهزت المونة لمبنى سنة ١٩٢١ مع ان موقعها فى المهر نفسه ولضيق الوقت اضطروا الى اطلاق المياه عليها وهى لينة لم يمض على الطبقات العليامها الاساعات



وصلت الآلات وصار تركيبها وكانت تكاليف المصنع ماثتى الف جنيه وتقرب تكاليف الطونولاته من الاسمنت عمرة ١ سبعة جنيهات الانوينتظر ان تكون فى المجموع حوالى خسة جنيهات ونصف وهناك نوع آخر من المونة يقال له الاسمنت الاحر وهو خليط

من الحمرة والاسمنت بنسبه ٣٠ ٪. من الحرةو٧٠ ٪. من الاسمنت وهي مونة اظهرت نتاثج حسنة خصوصا تحت الماء

وقبل ان اصف لكم طريقة عمل الاسمنت أقول انه لم يكن هناك داع للهصنع وكان يمكن الاكتفاء مع الوفر العظيم بمونة الجيم والحمرة بمقادير ثلاثة لاثنين في أغلب مبانى الحزان لأنها بعيدة عن المياه وقت البناء والما الاجزاء التي في الحجرى العميق من النهر والاخرى من الاسمنت وتكون قليلة طبعا بالنسبة للمجموع هذا مع العلم بأن من الاسمنت وتكون قليلة طبعا بالنسبة للمجموع هذا مع العلم بأن كثيرا من سدود العالم خصوصا في ايطاليا والهند تستعمل فيها مونة الحبير والحره أو ماشا كلها ومن التجارب التي عملت بمكوار و بالقاهرة و بلوندره اتضح ان مونة الجير والحرة كلما مضى الزمن عليها تقوى عن مونة الاسمنت المكونة من جزء من الاسمنت واربعة اجزاء من الرساه

تخلط مونة الحير والحمرة وتعمل فى طواحيتها وتستحضر لمحل البنا فى عربات ديكوفيل وهذه معزة ليست موجودة فى مونة الاسمنت التى يجبخلطها فى ذات البقعة ممايضيق دائرة العمل ولو أبعدت الطبليات قليلا لاثرت على وقت تماسك الاسمنت وساعود بكم الى هذه المسألة فيا بعد



جفر محل السد سنة ١٩٢١

وانطرق الآن باب مصنع الاسمنت وطريقة صنعه فلما ان كان الحجر الجيرى والطينة الزرقاء ها المادتان الاساسيتان اصنع الاسمنت محشعتهما ووجدا بكيات متوفرة وجيدة وجد الاول فى جبل قريب

من جبل سجدي ووجدت الطينة على شاطي، النهر بقرب مكوار وتجلب هذه المواد بالسكة الحديد وتطحن جيدا في آلات مخصوصة وتخلط بنسبة ٧٠ ٪ من الحجر الجبري مع اضافة كمية من الفحم البلدى اليها ثم يضاف اليها قليل من الما، وتعمل قوالب لسهولة حريقها في افران مخصوصة ذات حرارة مرتفعة جدا ويضاف اليها عند الحريق كمية من الرجوع لتساعد في حريقها و بعد أن يتم حريق الخليط بهذه الصفة في الأفران يستخرج بسرعة وينشر وهو بهيئة قطع صغيرة حتي يبرد بسرعة وذلك ضرورى من الوجهة السكهاوية

ت:هم هذه القطع بعد ذلك و يضاف البها كمية من المصيص وتكون نتيجة هـذه العملية الاسمنت ولضرورة ايجاد اسمنت جيد يجب ان تكون المواد الاساسية وهي الحجر والطينة جيدة ويجب ان يكون الخلط مضبوط المقادس محيث لا يحصل فرق أكثر من واحد في المائة

يمر بعد ذلك الاسمنت من المصنع الى المخاز ن لحين طلبه وقد قدر ان الفابريةة تصنع خمسين الف طن فى السنة مع الشفل عشرين ساعة يوماً والجميع للآن يترقبون هذه النتيجة

مأتم من البناء — الينابيع ومعالجتها

ولنترك المصنع الان ونمر الى البناء الذي تم فى العام الماضى اى



اعمال الاساسات في سنة ١٩٢١

يوجد بوسط المهر جزيرة حجرية فالمجرى الغربي لهذه الجزيرة مرتفع القاع لارتفاع الصخربه وأما الحجرى الاصلى فيقع شرقي الجزيرة

وسأتكلم عنه فيما بعد

عملت السدود اللازمة فى نلك السنة لبناء الاساس فى المجري الغربى ولاسباب لا أعلمها لم يتمكنوا من اتمام البناء الى مافوق أوطي منسوب للنهر ولذا اضطر الحال الى اعادة العمل فيه ثانية فى سنة ١٩٢٧ وقت تجهيز السيالة التى ستمر بها مياه النهر عند البناء فى المجري الشرقي ومع ذلك لم يتم شيء بسبب ايقاف العمل نهائياً

من أهم مأفى مثل هذه الاعمال طريقة معالجة الينابيم التي تغهر وقد علمت من التقارير ومن محادثات شفهية أنهم عالجوا ما وجد منها وهكذا سيمالجون ماتوجد فى المستقبل بالطريقة المعتادة لدينا وهي سد الهنابيم تحت الضفط بعد معرفة أقصى مداها

نعم هذه هى الطريقة المعروفة والمتبعة دائما ولكن أرى ان الافضل عاقبة لسلامة المبانى ومنع المياه من أنخاذ طريق آخر لربما يكون الضرر منه بليغا ان تعمل طريقة لتصريف مياه هذه الينابيع اما مجتمعة أو منفردة حسب حالمها الى الخلف بواسطة مواسيرو يمكن عمل الترتيبات اللازمة للكشف عليها من حين لاخر و بهذه الطريقة بضمن بقاء الحالة على أصلها بدل اللعب بالنار حسب المثل الجارى

ولا بأس هنا من وصف ما عمل فى معالجة الينا بيع فعند مايوجد أحدها يبني حوله بئر بمونة الاسمنت المكونة من اثنين لواحد وترتفع



تشغيل الاساسات عام ١٩٢١

البئو بارتفاع المبانى المجاورة مع استمرار نزح المياه واذا كان هناك عدد مها قريب بعضه لبمض فيصير اتصال الابار بمجارى تبني بالاسمنت حتى تمالج كالها من الينبوع الرئيسي. ترتفع الابار بهذه الطريقة مع

المباني الى ان يعرف أكبر مدى لارتفاع المياه بالينبوع أو الينا بيع المتصلة ببعضها و بعد التأكد من ذلك تلتى أحجار عادية فى الينابيع الى ان تملأ ثم تسد جيدا من أعلى بالبناء بالمونة أما فى الينبوع الرئيسى فتوضع ماسورتان بين الاحجار لضغط الاسمنت واسطّمها

وهذا الفت نظر حضرات كم الى ضرورة السرعة المتناهية فى مثل هذه الاعمال لانه النضح فى سنة ١٩٢١ ان الاسمنت تماسك قبل وصوله الى محله المقصود وذلك مما يضر بالعمل لانه سيمضى على الاسمنت مدة طويلة قبل ان يماسك ثانية ولذلك بحسن بل بجب اذا ما اتبعت هذه الطريقة ان يعالج كل ينبوع على حدة والخوف من هذه العملية على المعموم اضافة الرأى السابق فيا يختص بتصريف المياه المتخلف هو الاضطرار الى سد هذه الينابيع والمبانى لاتزال لينة مما يترك عجالا الهياه لطرق باب البناء نفسه وخصوصاً لو كان الينبوع قويا فى الاصل

الرشح بالماني

قد لاحظت أثنا وجودى بمكوار فى المدة القصيرة أشيا كثيرة ما لم أكن أعلمه او رأيته من قبل وان لم أرسوى الترتيبات والاستعدادات التى اتخذت وتتخذ للقيام بمثل هذا العمل العظيم لكفى ولكن لنترك التفاصيل لعدم اتساع المجال وانى ذاكر لسكم مثلا صغيرا فى حد ذاته الا انه يفتح مجالا البحث والتدقيق



منظر برج المياء

فن ضمن البناء الذي أقيم سنة ١٩٢١ الكتف الغربي لآخر فتحة من الجهة الغربية وهو طبعاً جزء من السد الاصم وارتفاع المبانى هناك فوق منسوب ٢٠٠٠/١٠ أي فوق أعلى منسوب النهر ولما كانت المبانى شرقي هذا الكتف منحطة و يراد رفعها في سنة ١٩٢٢ إزيل الطمي الذي رسب عليها مدة الفيضان أو جزء منه لعمق نحو مترين أثناء وجودي وقد لاحظت وقت مر ورى مبكرا أى قبل اشتداد الحرارة ان آثار رشح مياه موجودة علي طول كثير من الاراميس بعرض نحو عشرة سنتيم اساء اكانت الاراميس افقية او رأسية وذلك في الحزرة من الحائط الذي كان ملاصقا للاتربة التي ازيلت

اقمر بت مندهشا من الحائظ وهي مبنية من أحسن أنواع الجرانيت المنحوت وعونة اسمنت اثنين لواحد وعاينت الاسمنت في الاراميس فكان بايسا الا قليلا بما ظهر منه كان يتفكك مع عصاى التي أحكه مها ذَكِ تُ هَذَّهُ المَسْأَلَةُ لَمُسَاعِدُ المُمَّلَشُ وَهُو ذُو خَبِّرَةً فِي مثل هَذَّهُ الخزانات فاندهش ولو انه سيق أن قال لى أن هـ فـ الخزان سينضح كالغربال وقال الدكتور فيليبس مدىرا دارة الادروليكا عصرانه يعتقدان هذه المياه ناتجة من رطوبة في الاسمنت امتصت من قبل ولكن لم اقتنع بهذا التعليل لان آثار هذه المياه وجدتمها تظهر نوميا لمدة أكثر من عشرة ايام فلوكان بالاسمنت الخارجي رطو بة لجفت من حرارة الطقس في اقل من هذه المدة واعتقادي الشخصي ان هذه المياه تسربت الى داخل الحائط من خلايا في المونة وقت ارتفاع النهر والخفض منسومها الى متسوب الطمى الذي ازيل وقد كان لينا متشبعا بالمياه غلما ازيل هذا الطبي تسربت المياه الموجودة بالحائط الى الاراميس



منظر الفتحات من الحالف لاعمال سنة ١٩٢١

التي انكشفت ولا ضغط عليها من الخارج. ولو قبل لى من قبل ان حائط سد مثل هــذا برشح بلا ضغظ يذكر لو جدت صعوبة فى التصديق فما بالحكم وهذا الكتف وهو من احسن المباني يرشح بهذا التّكل وما سيكون مآل السد في الجزء الاصم وهو من المباني المعتادة لما بكون فرق التوازن ١٣٠٠ منر ا


ابدیت لکم ایما السادة تعلیلی عن رشح الحائط بهذا الشکل ولا زالت الدهشة تتملکنی فهنزادنی منکم ایضاحا کون له من الشاکرین — مجری الهر الحقیقی وما سیعمل به —

يعد العمل فى ذلك المجرى من اكبر الاعمال الهندسية التي تعمل فى العالم وبحق لمن ينفذه فى عام واحد ان يفاخر به وذلك لضيق الوقت الذى لا بد ان يتم فيه هذا العمل الجسيم علاوة على الصعو بات الاخرى الناتجة عن طبيعة الموقع فنى ما بين سبعة و يمانية شهور يجب ان تم الاعمال الآلى ذكها

أولاً وضع سدين فى المجرى بهما سيماية الف متر مكمب عــلى أقل تقدير

ثانيا نزح المياه من المساحة المحصورة وهذه العملية بحب ان تعمل ببطء زائد حرصا على بوازن السدود وعدم انزلاق ميولها مسع سرعة النزح

نَّالِثًا حفر الاساسات فى الصخربةطعالنظرعن الاتربة الاعتيادية رابعًا بناء السد نفسه وبه ماينوف عن ماية الف متر مكمب كل هذه الاعتال بجنب ان تم تعلوا المبانى فوق منسوب تحاريق النهر



حتى لا يضطرالجال الى اقامة سدوداخرى بتكاليفها الباهظة ففيها من الزكايب فقط ماينوف عن اربعة ملابين


ومن يدرك أن العمل سيستمر نهارا ثم ليلا تحت أشعة الأنوار الكشافه وخلافها في طول المدة ومن يدرك مركز العمل وبعده في نقطة مثل مكوار وان اى خال فى الكراكات او فى الطلبات او من الانفار او خلافها لربما يقضى على المحل ومن يدرك فوق كل هذا ان العمل يجرى فى مهرغدًا ركا لنيل الازرق لا يعرف رحمة ولاشقة عند ما يبدأ فى زيادته — من يدرك كل ذلك عكنه ان يقدر هذا العمل العظيم و يتسائل عما اذا كان من الممكن نفاذه مهذا الشكل

انني اود حقيقة حضور هذه العملية لان اي عمل آخر سواها فى السد لايذكر ومن اجلها عمات وتعمل التجارب على آلات الحرسانة والطلمبات والكراكات حتى على السدود نفسهاوقد قمت بعمل التجارب من خصوصها مرتين مرة لمعرفة خط السير الطبيعي للمياه فى جسور من الرمل الناعم الموجود عادة فى قاع المهر والاخرى اقمت فيها سدام صفرا بشكل السد الذي سيعمل بقصد معرفة خط سير المياه به اولا ثم كمية مياد الرشح فى السدن حتى تعمل الترتقبات لملاقاتها

هذا وسر النجاح فى هذا العمل العظيم ان يكون الاستعداد تام بكل ماهو مطلوب وما ينتظر الاحتياج اليه قبل البدء فى العمل وان تنظم حركة العمل بالدقيقة وقبل كل شيءان يكون مديرا لحركه رجل محنك له قدرة ودراية تامه

نتيجة بعض التجارب التي عملنها

ولا باس هنا وقبلان أترك هذاالموضوع من ان اعطي حضراتكم



وجه عام النتائج التي وصلت اليها من التجارب التي ذكرتها آنفا الولا خط السير الطبيعي للمياه فى سد حاجز من الاثربة الرملية الناعمه كان عميل سبعة لواحد

ثانيا هذا الخط يزداد طول انحداره كلا ازداد ثقل الأنربة فوقه

ثالثا خط السير الطبيعى للمياه فى شكل السدود المقترحة للمجرى العميق كان بميل عشرة لواحد . واظن هـذا نتج من ادخال مواد مختلفة الحجم والمزاج لوضح هذا التمبير

رابعا كمية الرشح قربت من اربعة وثلاثة ارباع المتر المكب في اليوم للمتر المسطح


ولسو الحظ لم أيمم هذه التجارب لتوجهي بسرعة لواد مدنى وقد كان السد المصفر مكون في قلبه من زكائب محشوة بالابرية الناعمه وعلى جانبهما طبقة من حجر خليط التكوين بمرالمياه من خلاياها بسرعة ومجوار هذه الطبقة من جهة الامام طبقة من احجار تفككت بموامل كياوية وبعد ذلك وضعت على الجانبين الرمال التي في حالة السدود الاصلية ستلقي واسطة الكراكات

ولو ان هناك نقطا عديدة دار البحث فيها اثنا. وجودى بمكوار الا ان المسائل التي اخذت دورا مهما هي

١ الفرش خلف السد وهل له ضرورة ام لا

٢ الحائط القلبية للجسر الترابي وهل لها ضرورة وابن تؤسس
إذ ماوجدت وما شكلها

وقد کان لی الحظ فی عمل بعض التجارب فیایختص بالمسألتین والیت فیها ولکنها لم تیم قبل ترکی مکوار






فمن الموضوع الاول يظهر ان واضعى المصميم السد سنار فكروا انه مادام خزان اسوان احتاج الى فرش فلا بد من عمله فى سنارحتى فى المجري المميت الذى يوجد به عشرة امتار من المياه فى التحاريق مع ان الحالة تختلف اختلافا بينا فى الخزانين فاسوان تنصب كل مياهه انصبابا من علو مرتفع ولذلك تأثير كبير طبعا وقد قيل أن قطعة من الصخر ترن حوالى عمانين طونولانه رفعها المياه فى سيرهاونقام المسافة عشر من مترتقر يبا

اما سنار فتجرى مياهه كالمعتاد فى القناطر مع وجودفرق التوازن وذلك فى الفتحات المنحطة اما المرتفقة فسلا تعمل كما السلفنا الا مدة الفيضانات العالية أذ يكون بالهر من الما مالا يقل عن اثنى عشر متر فى الاجزاء العالية وائنين وعشرين مترا فى الحجزاء العالية وائنين وعشرين مترا فى الحجزاء العالية وائنين وعشرين مترا فى الحجزاء العالية

وفضلا عن ذلك فقد اظهرت التجارب التي عملت على أعود ج سد سنار عدم الحاجة الى الفرش لاناقصى سرعة لمياه الفتحات الرئيسية على ارتفاع عشرين سنتيمثر من القاع وصلت ١٩٠٠ مترا في الثانية وعلى بعد ٢٧٧٠ متر من السد وذلك مقابل سرعة ١٩٧٠ متر في الثانية باسوان على عد ١٧٧٠ متر فقط تحت تصرف الفتحات ذات المنسوب ١٩٠٠ وهي ليست باردأ حال في اسوان بل من اخفها وطأة لان هناك فتحات أعلى منسو با من هذه

واذا لوحظ ان في مدة انحطاط المهر بمكوار لاتستعمل الا الفتحات الموجودة بالمجري العميق فلا خوف اذن ولا لزوم مطاقا للفرش اللهم الا اذا فرض واحتاجت هذه الفتحات الى تصليحات فيضطر الحال الى استعال غيرها مما لا يوجد تحتماع قى يذكر من المياه ولكن هناهب



البت اولا فيما اذا كانت سرعة ١٥٥٠ مثر في الثانية كافية لاحداث ضرر في قاع من الصخر من عدمه وهذا لاينتظر طبعا اما عن الموضوع الثاني وهو ما يختص بالحائط القلبية فسأتكلم عنه بكل اختصار ولو انه كان ذا شأن عظيم

اهم سبب رؤى معه ضرورة وجود حائط هو الخوف من حدوث ثورة من الاهالى المجاورة و بذلك يسهل علمهم قطع الجسر اذاخلامن الحائط اما شكلها وتأسيسها فلم يبت فيهما قبل قيامي وقد كانت الحائط في التصميم الاصلى بعرض معربن ومؤسسة على الصخر الاانهاريد الوفر فاقترح تأسيسها على طبقة حديدبة تكوينها خايط ومرتفعة كثيرا عن الصخر ولكن بعمل تجارب على هذه الطبقة بوضع مياه مضغوطة علمها انفجرت كالينابيم وظهر ان المياه تسلك فيها بسرعة متناهية

فع وجود فكرة الوفر ولان القصد من الحائط هو ماذ كرت آنفا اقترح التأسيس في الارض الممتادة على عق نحو مترين ونصف وقد قت بعمل التجارب لتقدير صلابة الارض ضد مرور المياه وكانت النتيجه مرضية حيث كانت كمية مياه الرشح للمتر المسطح في الاربعة وعشرين ساعة لطبقة سمكها من سنتيمتر فقط وتحت ضغط ٢١ر٧متر من المياه ٢٥٠٠ متر مكميا

وبما ان كمية الرشح تتناسب مباشرة مع المساحةالني علمهاالضغط ومع ارتفاع ذلك الضغط أى ارتفاع المياه وتتناسب بعكس سمك الطبقة التي علمها الضغط فتكون الكمية المذكورة التي تنجت بالرتبيح متناسبة مع منها يزيد سمك هذه الطبقة الى ثلاثة امتار وهوأقل سمك لهذه الطبقة الطبقة الطبقة الطبقة الطبقة الطبقة عجوار الحائط فكمية الرشح منها تتناست مع الله اي



ان كمية المياه التي ترشح من مثل هذا السمك لا يذفاران تريد عن متر مكتب فى اليوم للمتر المسطح تحت مثل هذا الارتفاع من المياه ولكن أكبر ارتفاع للمياه فوق مثل هذا السمك لاتزيد عن اربعة امتار على ماائذ كر حتى مع منسوب الامان ولذلك ستكون كمية الرشح لاتذكر على

هذا التقدير


ولما كان في بعض اطوال الجسر محلات بها فرق توازن من المياه اكثر من خمسة امتار وجدت الحيرة في هل تؤسس الحائط على الصخر في تلك المحلات ام لا أما شكل الحائط فيرته لاتقل عن حيرة التأسيس وأخيرا اتفق على ارسال قطاعين من عسدة قطاعات عملت لقسم الطبيعات بالقاهرة لاخذ رأبه في المسألة وكان احد القطاعين عن حائط قلبية بعرض مترين كما كانت في الاصل والآخر عن حائط مصمم على تحمل المياه بدون مساعدة من الجسر الترابي وكلا القطاعين مؤسسان على الصخر عند ما مزيد فرق التوازن عن تلائه امتار

وقد عامت بعد سفرى ان الشكل الآخير هو الذي حاز القبول مشروع الجزيرة

اظنني اطات الكلام في موضوع السد وبما أنه لاداعي لذكركل شيء بالتفصيل ننتقل الآن لي مشروع الجزيرة

سمعتم حضراتكم طبعاً بقرار ايقاف العمل فى السد ومشروعات الجزيرة وقد عرف هذا الخبر فى مكوار فى أوائل شهر فبرايرولا شأن لى فيا هو الداعي لذلك ولكن طلب الى المقاول ان يصفى اعماله الى حوالى منتصف ابريل ولو انه انهى فعلا قبل ذلك التاريخ


طلب الى وم ٨ مارس السفر الى وادمدني المساعدة في تصميمات



الترع وخلافه فلرغبتي فى الاطلاع على كلمانسمح به الفاروف ولعلمي ان العمل كاد يقف فى مكوار قبلت هذا الطلب على شرط ان يكون بصفة انتداب لمدة قصيرة وذلك لرغبتي فى البقا بمكوار حتى ارىمايم فى المجرى الاصلى من العمل ولكن تقرر نقلى من السودان كاية وأما يمدنى

ارض الجزيرة وما ادراك ما أرض الجزيرة ارض الجزيرة من احسن الاراضى الزراعية وقد دلت التجارب التي عملت على ان لملك الاقطان مجال واسع هناك واظن أنه لايزرغ سواه ومحصوله جيد لايقل عن اربعة قناطير للفدان وستة فى المتوسط المدراضى الجيدة المصلحه وتياته بطول بوصه وربع وسوقه متحسنة بالبورصه

هذا وقد عامت من احد المزارعين أن القطن تزرع على ساحل النيل بعد نزول المياه ولا يستى مطلقا فعللت هذا الى أن مياه الرشح ربما تكون كافية اتنذيته واكن قيل لى أن القطن بزرع في الجزامر المرتفعة بهذة الطريقة ايضا على شرط ان الجزيرة تغمرها المياه عالايقل عن تلأنه امتار وقد علمت ايضا ان الاهالي فيما مضى كأنوا مزرعون القطن على سواحل الرهد والدنده بمد نزول المياه فلاغرابة اذن أذاما وجدنا الملايبن تندفق على السودان لمشروع الجزيرة ولا اظنكم بجهلون ماكنب ويكتب في جرائدانكلنرا ومجلاتها وما قيل ويقال في كلمكان عن أهمية قطن السودان وهذا هو اكبر سبب لاعطاء السودان اهمية كبرى واكمي تعلموا اهمية الموضوع اخطركم انهقد تصرح للشركة باقامة طلمبات ثلاث بواد الناو لزرارعة ثلاثين الف فدان مخلاف طامبتين اقيمتا فىسنة ٩٢١ بناحية الحاج عبدالله ازراعة ثمانية عشرالف من الافدنه ولا اطبل على حضراتكم في وصف مشروع الجزيرة لانكم اطلمتم




على اشياء كثيرة عنه فى كتاب ضبط النيل وبالاختصار فطول العرع الجمها رئيسية وفرعيه حوالى ١٠٥٠ كيلو متر منها حوالي ماية كيلو فى الترعة الرئيسية وقد قدر لكية الحفر حوالى ١٣٥٠ مليون متر مكعب من الاتربة تم منها الى آخر سنة ١٩٢١ اقل من ١٠٠٠/

## الآلات المستعملة في الحفر

في مثل هذه الاعال الكبيرة لابد من تشغيل الآت الحفر خصوصا في الترع الرئيسية والفرعية لانها اسرع بكثير من شفل الا فار وأوفر وقد شغلت آلات مختلفة الاجناس في هذا العمل وكان احسها واقدرها على العمل وع يسمي بوسيرس وهي آله ذات جردل واحد يختلف حجمه باختلاف الالة وله في قاعه اربعة ة او خسة قطع اشبه بالسكاكين فيدلى بالجردل بالسلك المعلق بهوعند ما يصل الى الارض يحر بسلك اخر فتحفر السكاكين وتدخل الاتربه الجردل الى ان يملاء فيرفع مانيه و يدار الى ان ياقي محتوياته على الجسر . والالة صنع المريكا وهي ليست من الالات السهلة العطب فكل قطعها متينة تعمل ما عملت من أجله

وقد أتمت اكبر هذه الآلات من هـذا النوع في محر عشرين شهرا ١٩٩ر ٢٥٥ مترا مكمبا من الحفر وكان اقصى جهد لهـا في شهر مارس سنة ١٩٢٧ حيث اتمت من الحفر ٥٧٠٠٠ مترا مكمبا تقريبا مع الشغل اربعة عشر ساعة على غيارين والمقدر لها في الحقيقة اقل من ذلك فها زاد عنه يعطى عنه عمولة لسائق الآلة حتى يشجع عملى زيادة المجهود

وكانت كمية الحفر للمتر المكعب من الوقود وهو الخشبحوالي



٣٧ مترا مكما من الآثر بة واما تكاليف الحفر فكانت حوالى ٦٥ ملاما الدّمر المكمب فى المتوسط فى المدة المد كورة آنفا ويدخل فى ذلك عمولة المقاول وهرش عدة ووقود وماهيات وكل شىء آخر وقدر لحرش المدة وحدها ٣٣ ملايا للمتر المكمب واننى اعتقد أن سعر المتر


## المكمب سيقل كثيرا في المستقبل

ويلى البوسيرس نوع يسمى ويتكر وهو صنع انجابرا وله جرادل مركبة على سلاسل مثل الكراكه المعتادة ولكر يظهر ان محركاته شديدة السرعة ويتسبب عن ذلك اهتراز مما يقلل في نتيجة العمل هذا بخلاف قطعها التي ليست من المتانة بمكان ولا اخالها تتحمل كثيرا تشتفل هذه الآلة على الناشف مثل البوسيرس فتحفر جرادلها نصف قطاع البرعة او اكثر او اقل حسب المطلوب وحسب حجم الآلة وتلقى الآربة على سير من الجلدمستمر الدوران ليلقى بهاعلى الجسر وقد جربت آلات اخرى لم تفاح بالمرة

وقد صممت الترعة الرئيسية لرى الثائماية الف فدان ولكنها تحفر الآن لتفذية ١٤٤ الف فقط وستوسع بعد سنة فى الغالب لحجمها النهائي بواسطة كراكات او آلات من نوع ماذكرت حسب مايتضح

تخطيطالبرع والمساقي

اماً طريقة تخطيط البرع فتختلف عن المتبع عادة بمصر وكافى بالقائمين بالمشروع لاحظوا سهولة العمل للشركة التي ستتولى امر الزراعة دون سواها وهذا ظاهر من ان الشركة لابد ان توافق على خرائط التخطيط قبل ان تكون نهائية معتمدة. فبدلا من ان مجرى افرع التوزيع



مع انحدار الارض الطبيعي وتروى من جانبيها قدخططت ترعهم لتجري موازية لتعاريج الارض وتروى من جنب واحد ونتيجة ذلك كما هو معلوم زيادة اطوال افرع التوزيع وتقليل أطوال المساق بقطع النظر عن حكام طريقة الرى كما تتطلبها الشمركة . هذا مع ملاحظة ان طريقة


جريان الافرع بهذا الشكل تتحدى خطوط الصرف وربما يحصل مها ضرر للاراضى الواقعه امام كل فرع ولهذا السبب سيضطر الحال الى عمل مصرف بجوار كل فرع من الجهة الامامية

وقد قسمت افرع التوزيع لرى مساحات لا تزيد عن خسة آلاف فدان ويوضع على مساقات نحو ٣٠٠ ممر فتحات لاحساقي التي تتفذى من هذه الافرع وتسمي « ابو عشرين » وهي معدة لري تسمين فدان ولا محصل الرى من ابى عشرين مباشرة بل من مساقى صفيرة تأخذ منه وتروى كل واحدة عشرة افدنة وتسمي « ابو ستة » واظن سبب هذه التسميات نتيجة التكاليف الاصلية لجذه المساقى فقد كانت تكاليف المسميات نتيجة التكاليف الاصلية لحذه المساقى فقد كانت تكاليف المستد عشرين ماليا ولابى ستة ملامات

## طويقة الرى والزراعة


وما قيل عن طريقة الرى ان الماء ستوجد باستمرار فى افرع التوزيع ولكن من الوجهة الصحية اي خوفا من انتشار الملاريا ستعمل مناوبات على المساقى فقط نحيت تعطي ستة أيام ادارة وتسعة ايام بطالة وهـذا تقدم الشركة

وطريقة الرى تحتاج الى عناية عظمي من المزارعين وملاحظـة شديدة والا كانت النتيجة وخيمة جدا ومحتاج الحال الى مصاريف




باهنمة لعمل مشروعات تصرف واسعة النطاق واظنكم سممتم بان حكومة السودان نزعت ملكبة جميع الاراضى الواقعة فى منطقة المشروع لمدة خمسين سنة لتعمل بها كيفما شات

كراكة ويتكرفي عملها على الترعة




نظير ايجــار خمسة قروش عن كل فدان


تسلم هذه الاراضى للشركة وهي تؤجرها للافراد بواقع الحصة ونصيبها مع نصيب الحكومة على ماعامت ثلاثة اخاس قيمة المجصول وللمستأخر الحسين على شرط ان يدفع جميع التكاليف من رى وبدرة




كراكة بوسيرس وملاحظة وخلافه من نصيبه هذا ولا يسلم المحصول وهو القطن طبعا للمزارع بل يرسل الى



جردل كراكة بوسيرس ذات الحجم الكبير انجلمرا وبعد أجراء عمليات البيم يصنى الحساب ويعطي المزارع نصيبه اذا تبتى له نصيب ولا يصرح للمزارعين زراعة الضروري لقوتهم من



الحبوب فى المناطق الخصصه للقطن فى سنة ما بل برغمون على شراهما يازمهم من الشركة التي تستحضره لهم من المناطق الاخرى هذه هي المشروعات المقصود بها احياء السودان



كراكة ويتكرمن قرب

ايها السادة

ماً رأيكم في اختلاف نفار الناس في الحسكم على شيء واحدهل تصدقون في رجلين عظيمين مثل دبوي وهبكنس وهماكما تعلمون من

آكبر مهندسي انكلّمرا اللذبن اختارتهما الحكومة السودانية الفحصوعمل تقريرات عن خزان سنار ومشروعات الجزيرة. يصل بهما اختلاف النظر الى الوصول الى نقيجتين متناقضتين

يتلخص ايها السادة تقرير لأول فى ن نجاح المشروع برتكز على تغيير مهندس الحزان بآخر أقدر منه ويتكرر هذا القرل فى مواضع مختلفة ويتلخص تقرير الثانى فى الأفراط فى مدح المهندس والتوصية بعدم التمرض للحكومة وضرورة المراقبة على المقاول ويصرح ان نجاح المشروع برتكز على تغيير المقاول حالا ا

وأننى آبرك الاستنتاج لفطنتكم فخير الكلام ماقل ودل

